溫泉檢驗證明書

申請單位： 金龍溫泉客棧　　溫泉名稱： 礁溪溫泉

營業處所： 宜蘭縣礁溪鄉中山路 2 段 185 號　　檢驗單位： 東典環安科技股份有限公司
(地址：宜蘭縣五結鄉成興村利工二路 99 號)
(聯絡人：林俊男　電話：03-9900999)

（一）溫泉現地調查結果：　　採樣日期：114/12/15

水質特徵	顏色：無色 味道：無味 雜質：清澈 其他：無	泉溫	使用端出水口：41.8~44.0℃ 儲槽出水口：49.0℃ 檢測時氣溫：17.0℃
酸鹼度	使用端出水口 pH 值：7.6~7.7 儲槽出水口 pH 值：8.0	溫泉取得方式	☐ 自然湧出 ■開發方式取得 ☐ 溫泉取供事業供水
供給方式	■直接放流不回收 ☐部分回流處理再利用　換水頻率：直接放流不回收無換水頻率 ■自然冷卻　☐加水降溫 ☐加熱增溫　其他：		

（二）溫泉成分檢驗結果：　　檢驗完成日期：114/12/17

檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法	檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法
	使用端出水口	儲槽出水口			使用端出水口	儲槽出水口	
陽離子成分： —	—	—	—	陰離子成分： 碳酸氫根離子	515	537	滴定法
總溶解固體量	522	543	原水過濾法	特殊成分： —	—	—	—

（三）泉質類別：碳酸氫鹽泉

檢驗證明：

符合溫泉標準合格證章	檢驗機關（構）、團體簽章
1.泉溫符合溫泉標準第二條攝氏 30℃ 以上 2.泉質符合溫泉標準: 第二條第一款 總溶解固體量大於 500 mg/L 以上。 第二條第二款 碳酸氫根離子大於 250 mg/L 以上。 東典環安科技股份有限公司 符合溫泉標準合格證章 環境檢驗中心	東典環安科技(股)公司 檢驗專用章 TEL:03-9900999 宜蘭縣五結鄉成興村利工二路99號

編號：H11412080005001