

台旭環境科技中心股份有限公司 (函)

地址：新北市新莊區 248
五權一路一號四樓之五
電話：(02) 2299-0212
傳真：(02) 2299-0050

受文者：交通部觀光署

發文日期：中華民國 115 年 04 月 29 日

發文字號：台旭總字第 115025 號

速 別：

密等及解密條件或保密期限：

附 件：證明書

主 旨：本公司受理“三好米溫泉會館有限公司(淞呂溫泉會館)”委託檢測溫泉水，已完成檢驗，茲檢送溫泉檢驗證明書一式一份，敬請查核。

說 明：

- 一、依據“交通部觀光署認可溫泉檢驗機關(構)、團體執行溫泉檢驗業務須知”辦理。
- 二、檢送“三好米溫泉會館有限公司(淞呂溫泉會館)”溫泉檢驗證明書一式一份。

正 本：交通部觀光署

副 本：

台旭環境科技中心股份有限公司

董事長：江誠榮



溫泉檢驗證明書

申請單位：三好米溫泉會館有限公司(淞呂溫泉會館) 溫泉名稱：烏來溫泉

檢驗單位：台旭環境科技中心股份有限公司

營業處所：新北市烏來區西羅岸路 35 號

新北市新莊區五權一路一號四樓之五 (02)2299-0212-4
聯絡人：連怡婷

(一) 溫泉現地調查結果

採樣日期：115.04.13

水質特徵	顏色：無色 味道：無味 雜質：無雜質 其他：無	泉溫	使用端出水口：50.4℃ 儲槽出水口：55.4℃ 檢測時氣溫：29.8℃
酸鹼度	使用端出水口 pH 值：8.1 儲槽出水口 pH 值：6.8	溫泉取得方式	☐ 自然湧出 ☒ 開發方式取得 ☐ 溫泉取供事業供水
供給方式	☒ 直接放流不回收 ☐ 部分回流處理再利用 換水頻率：個人湯屋每次換 ☒ 自然冷卻 ☐ 加水降溫 ☐ 加熱增溫 其他：無		

(二) 溫泉成分檢驗結果：

檢驗完成日期：115.04.14

檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法	檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法
	使用端出水口	儲槽出水口			使用端出水口	儲槽出水口	
總溶解固體量	724	645	原水過濾法	陰離子成分： 碳酸氫根離子	736	644	滴定法

(三) 泉質類別：碳酸氫鹽泉

檢驗證明：

符合溫泉標準合格證章	檢驗機關(構)、團體簽章
1. 泉溫符合溫泉標準第二條攝氏 30 度以上。 2. 泉質符合溫泉標準第二條第一款總溶解固體量 500 mg/L 以上。 3. 泉質符合溫泉標準第二條第二款第一項碳酸氫根離子 250 mg/L 以上。 	

報告編號：EZ115H0035

