

溫泉檢驗證明書

申請單位：江布南山莊

溫泉名稱：瑞穗溫泉

營業處所：花蓮縣萬榮鄉1鄰17號

檢驗單位：財團法人石材暨資源產業研究發展中心

97356 花蓮縣吉安鄉南濱路一段534號

聯絡人：許絃瑜 電話：03-8423899#212

(一) 溫泉現地調查結果：

採樣日期：114年04月23日

水質特徵	顏色：黃 味道：微臭 雜質：無 其他：無	泉溫	使用端出水口：45.3°C(房間) 儲槽出水口：43.7°C 檢測時氣溫：32.0°C
酸鹼度	使用端出水口 pH 值：6.60(房間) 儲槽出水口 pH 值：6.69	溫泉取得方式	<input type="checkbox"/> 自然湧出 <input checked="" type="checkbox"/> 開發方式取得 <input type="checkbox"/> 溫泉取供事業供水
供給方式	<input checked="" type="checkbox"/> 直接放流不回收 <input type="checkbox"/> 部分回流處理再利用 <input checked="" type="checkbox"/> 自然冷卻 <input type="checkbox"/> 加水降溫 <input type="checkbox"/> 加熱	換水頻率：1日/次 其他：	




(二) 溫泉成分檢驗結果：

完成檢驗日期：114年04月24日

檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法	檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法
	使用端出水口	儲槽出水口			使用端出水口	儲槽出水口	
陽離子成分：	-	-	-	陰離子成分： 碳酸氫根離子 氯離子	2,108 2,313	2,147 2,338	滴定法 硝酸汞滴定法
總溶解固體量	5,265	5,328	原水過濾法	特殊成分	-	-	-

(三) 泉質類別：氯化物碳酸氫鹽泉

檢驗證明：

<p>符合溫泉標準合格證章</p>	<p>檢驗機關(構)、團體簽章</p>
<p>1. 泉溫符合溫泉標準第二條攝氏30°C以上。 2. 泉質符合溫泉標準</p> <div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; display: inline-block; text-align: center;">  </div> <p>第二條第一款 總溶解固體量大於500mg/L以上。 第二條第二款 碳酸氫根離子大於250mg/L以上。 第二條第三款 氯離子大於250mg/L以上。</p>	 

編號：1140405