

溫泉檢驗證明書

申請單位： 德發事業有限公司-金讚溫泉飯店
營業處所： 臺東縣太麻里鄉金崙村 5 鄰
245-1、245-2 號

溫泉名稱： 金崙溫泉
檢驗單位： 道濟製藥廠股份有限公司
(地址:屏東縣萬丹鄉社上村社上路 99 號)
(電話:08-707-0705 聯絡人:陳俊彰)

(一) 溫泉現地調查結果：

採樣日期：113.01.31

水質特徵	顏色：無 味道：無 雜質：無 其他：無	泉溫	使用端出水口： 大眾池:41.1℃、507 房:45.7℃ 506 房:44.9℃ 儲槽出水口：48.6℃ 檢測時氣溫：22.1℃
酸鹼度	使用端出水口 pH 值： 大眾池: 6.6、507 房:7.2 506 房: 7.2 儲槽出水口：7.4	溫泉取得方式	☐ 自然湧出 ☒ 開發方式取得 ☐ 溫泉取供事業供水
供給方式	☒ 直接放流不回收 ☐ 部分回流處理再利用 換水頻率：使用後直接放流 ☐ 自然冷卻 ☒ 加水降溫 ☐ 加熱增溫 其他：—		

(二) 溫泉成分檢驗結果：

檢驗完成日期：113.02.02

檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法	檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法
	使用端出水口	儲槽出水口			使用端出水口	儲槽出水口	
陽離子成分：	—	—	—	陰離子成分： 碳酸氫根離子	523	339	滴定法
總溶解固體量	1733	665	原水過濾法	特殊成分：	—	—	—

(三) 泉質類別：碳酸氫鹽泉

檢驗證明：

符合溫泉標準合格證章	檢驗機關（構）、團體簽章
1.泉溫符合溫泉標準第二條攝氏 30 度以上。 2.泉質符合溫泉標準第二條第一款總溶解固體量大於 500 mg/L；第二款第一項碳酸氫根離子大於 250 mg/L。	 

編號：113FN0005