

溫泉檢驗證明書

申請單位：煙波大飯店蘇澳館

溫泉名稱：蘇澳冷泉

營業處所：宜蘭縣蘇澳鎮中正路 38 號、38 號 2 至 12 樓

檢驗單位：亞太環境科技股份有限公司(地址:高雄市三民區灣興街 39 巷 8 號、聯絡人：郭記輝、電話：(07)392-8088 分機 305)

(一) 溫泉現地調查結果：

採樣日期：114.03.14

水質特徵	顏色：無色 味道：無味道 雜質：清澈 其他：※	泉溫	使用端出水口：24.6~26.6℃ 儲槽出水口：23.4℃ 檢測時氣溫：22.1~22.2℃
酸鹼度	使用端出水口 pH 值：5.7~5.9 儲槽出水口 pH 值：5.8	溫泉取得方式	☐ 自然湧出 ☒ 開發方式取得 ☐ 溫泉取供事業供水
供給方式	☒ 直接放流不回收 ☐ 部分回流處理再利用 換水頻率：換水頻率：每日乙次 ☒ 自然冷卻 ☐ 加水降溫 ☐ 加熱增溫 其他：※		

(二) 溫泉成分檢驗結果：

檢驗完成日期：114.03.16

檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法	檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法
	使用端出水口	儲槽出水口			使用端出水口	儲槽出水口	
陽離子成分：	*	*	*	陰離子成分：	*	*	*
總溶解固體量	1004	1040	原水過濾法	特殊成分： 游離二氧化碳	1052	742	推算法

(三) 泉質類別：碳酸鹽泉

檢驗證明：

符合溫泉標準合格證章	檢驗機關(構)、團體簽章
1. 泉溫符合溫泉標準小於攝氏 30 度。 2. 泉質符合溫泉標準 游離二氧化碳 500 mg/L 以上。	 

編號：EC11405507-TWA01