

溫泉檢驗證明書

申請單位：沐泥企業社

溫泉名稱：中崙溫泉

營業處所：嘉義縣中埔鄉中崙村 29-5 號

檢驗單位：亞太環境科技股份有限公司(地址:高雄市三民區灣興街 39 巷 8 號、聯絡人：洪苡滋、電話：(07)392-8088 分機 305)

(一) 溫泉現地調查結果：

採樣日期：114.08.21

水質特徵	顏色：灰色 味道：無味 雜質：微濁 其他：※	泉溫	使用端出水口：40.8~46.4℃ 儲槽出水口：34.9℃ 檢測時氣溫：31.3℃
酸鹼度	使用端出水口 pH 值：7.5~7.6 儲槽出水口 pH 值：7.1	溫泉取得方式	☒ 自然湧出 ☐ 開發方式取得 ☐ 溫泉取供事業供水
供給方式	☒ 直接放流不回收 ☐ 部分回流處理再利用 換水頻率：每日乙次 ☐ 自然冷卻 ☐ 加水降溫 ☒ 加熱增溫 其他：※		

(二) 溫泉成分檢驗結果：

檢驗完成日期：114.08.22

檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法	檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法
	使用端出水口	儲槽出水口			使用端出水口	儲槽出水口	
陽離子成分：	*	*	*	陰離子成分：			
				碳酸氫根離子	5920	11600	滴定法
				氯離子	4260	8210	硝酸汞滴定法
總溶解固體量	13200	25300	原水過濾法	特殊成分：			
				游離二氧化碳	150	643	推算法

(三) 泉質類別：碳酸氫鹽氯化物泉

檢驗證明：

符合溫泉標準合格證章	檢驗機關（構）、團體簽章
1. 泉溫符合溫泉標準攝氏 30 度以上。 2. 泉質符合溫泉標準 碳酸氫根離子(HCO ₃ ⁻)250 mg/L 以上。 氯離子(Cl ⁻)250 mg/L 以上。 總溶解固體量 500 mg/L 以上。	亞太環境科技股份有限公司 符合溫泉標準 合格證章 高雄市三民區灣興街39巷8號 TEL:07-3928088 

編號：EC11419008-TWA01