

溫泉檢驗證明書

申請單位：瑞穗山下的厝溫泉民宿
 營業處所：花蓮縣瑞穗鄉溫泉路三段 137 號

溫泉名稱：瑞穗溫泉
 檢驗單位：財團法人石材暨資源產業研究發展中心
 97356 花蓮縣吉安鄉南濱路一段 534 號
 聯絡人：許絃瑜 電話：03-8423899#212

(一) 溫泉現地調查結果：

採樣日期：114 年 04 月 23 日

水質特徵	顏色：淡黃 味道：無味 雜質：微濁 其他：無	泉溫	使用端出水口： 43.4℃(房間) 40.6℃(大眾池) 儲槽出水口：43.3℃ 檢測時氣溫：32.0℃
酸鹼度	使用端出水口 pH 值： 6.42(房間) 6.41(大眾池) 儲槽出水口 pH 值：6.43	溫泉取得方式	<input type="checkbox"/> 自然湧出 <input checked="" type="checkbox"/> 開發方式取得 <input type="checkbox"/> 溫泉取供事業供水
供給方式	<input checked="" type="checkbox"/> 直接放流不回收 <input type="checkbox"/> 部分回流處理再利用 <input checked="" type="checkbox"/> 自然冷卻 <input type="checkbox"/> 加水降溫 <input type="checkbox"/> 加熱		換水頻率：1 日/次 其他：



(二) 溫泉成分檢驗結果：

完成檢驗日期：114 年 04 月 24 日

檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法	檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法
	使用端出水口	儲槽出水口			使用端出水口	儲槽出水口	
陽離子成分：	-	-	-	陰離子成分： 碳酸氫根離子 氯離子	1,519 1,186	1,511 1,227	滴定法 硝酸汞滴定法
總溶解固體量	2,656	2,955	原水過濾法	特殊成分	-	-	-

(三) 泉質類別：氯化物碳酸氫鹽泉

檢驗證明：

<p>符合溫泉標準合格證章</p>	<p>檢驗機關(構)、團體簽章</p>
<p>1. 泉溫符合溫泉標準第一條攝氏 30℃ 以上。 2. 泉質符合溫泉標準 第二條第一款 總溶解固體量大於 500mg/L 以上。 第二條第二款 碳酸氫根離子大於 250mg/L 以上。 第二條第三款 氯離子大於 50mg/L 以上。</p>	 

編號：1140402