

溫泉檢驗證明書

申請單位：日勝生加賀屋國際溫泉飯店
(日勝生加賀屋國際溫泉飯店股份有限公司)
營業處所：臺北市北投區光明路 236 號

溫泉名稱：北投溫泉
檢驗單位：台旭環境科技中心股份有限公司
新北市新莊區五權一路一號四樓之五 (02)2299-0212-4
聯絡人：余嘉娟

(一) 溫泉現地調查結果

採樣日期：112.04.25

水質特徵	顏色：無色 味道：硫磺味 雜質：無雜質 其他：無	泉溫	使用端出水口：43.9~46.9℃ 儲槽出水口：49.5℃ 檢測時氣溫：22.0℃
酸鹼度	使用端出水口 pH 值：3.2 儲槽出水口 pH 值：3.8	溫泉取得方式	☐ 自然湧出 ☐ 開發方式取得 ☒ 溫泉取供事業供水
供給方式	☒ 直接放流不回收 ☐ 部分回流處理再利用 換水頻率：大眾池隨時放流 ☐ 自然冷卻 ☐ 加水降溫 個人湯屋每次換 ☒ 加熱增溫 其他：		


(二) 溫泉成分檢驗結果：

檢驗完成日期：112.04.26

檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法	檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法
	使用端出水口	儲槽出水口			使用端出水口	儲槽出水口	
陽離子成分： —	—	—	—	陰離子成分： —	—	—	—
總溶解固體量	511	541	原水過濾法	特殊成分： 總硫化物	0.01	0.57	分光光度計/甲烯藍法 呈色時間定量法

(三) 泉質類別：單純泉

檢驗證明：

符合溫泉標準合格證章	檢驗機關(構)、團體簽章
1. 泉溫符合溫泉標準第二條攝氏 30 度以上。 2. 泉質符合溫泉標準第二條第一款 溶解固體量 500 mg/L 以上 	

報告編號：EZ112H0059-C1