

溫泉檢驗證明書

申請單位：朝日溫泉民宿

溫泉名稱：尖石溫泉

營業處所：新竹縣尖石鄉錦屏村4鄰32號

檢驗單位：台旭環境科技中心股份有限公司

新北市新莊區五權一路一號四樓之五(02)2299-0212-4

聯絡人：連怡婷

(一) 溫泉現地調查結果

採樣日期：115.04.13

水質特徵	顏色：清澈 味道：無味 雜質：無雜質 其他：無	泉溫	使用端出水口：43.1~46.5℃ 儲槽出水口：44.4℃ 檢測時氣溫：25.2℃
酸鹼度	使用端出水口 pH 值：8.3~8.4 儲槽出水口 pH 值：8.5	溫泉取得方式	<input type="checkbox"/> 自然湧出 <input checked="" type="checkbox"/> 開發方式取得 <input type="checkbox"/> 溫泉取供事業供水
供給方式	<input checked="" type="checkbox"/> 直接放流不回收 <input type="checkbox"/> 自然冷卻 <input checked="" type="checkbox"/> 加熱增溫	<input type="checkbox"/> 部分回流處理再利用 <input type="checkbox"/> 加水降溫	換水頻率：大眾池隨時放流， 個人湯屋每次換 其他：無


(二) 溫泉成分檢驗結果：

檢驗完成日期：115.04.14

檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法	檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法
	使用端出水口	儲槽出水口			使用端出水口	儲槽出水口	
				陰離子成分： 碳酸氫根離子	376	416	滴定法

(三) 泉質類別：碳酸氫鹽泉

檢驗證明：

符合溫泉標準合格證章	檢驗機關(構)、團體簽章
<p>1. 泉溫符合溫泉標準第二條攝氏30度以上。</p> <p>2. 泉質符合溫泉標準第二條第二款第一項碳酸氫根離子250 mg/L以上。</p>	



報告編號：EZ115H0034

台旭環境科技中心股份有限公司

檢驗室名稱：台旭環境科技中心股份有限公司檢驗室
 檢驗室地址：新北市新莊區五權一路一號四樓之五 電話：(02)2299-0212~4
 專案編號：EZ115H0034

溫泉樣品檢驗報告

受測單位：朝日溫泉民宿
 樣品名稱：溫泉水(儲槽出水口)
 樣品編號：0034H0010
 採樣單位：台旭環境科技中心股份有限公司
 採樣地點：新竹縣尖石鄉錦屏村4鄰32號
 聯絡人：連怡婷

委託單位：朝日溫泉民宿
 採樣時間：115年04月13日14:10~14:22
 收樣日期：115年04月13日
 報告日期：115年04月28日
 報告編號：EZ115H0034-N

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	溫泉標準	備註
泉溫	44.4	°C	溫泉水中，泉溫檢測法 -溫泉泉溫檢測法	>30°C	
氫離子濃度指數	8.5(44.4°C)	-	NIEA W424.53A	-	
導電度	603	μS/cm	NIEA W203.52C	-	
總溶解固體量	415	mg/L	溫泉水中，溶解固體量 檢測法-原水過濾法	>500 mg/L	
碳酸氫根離子	416	mg/L	溫泉水中，碳酸氫根離子檢 測法-滴定法	>250 mg/L	
*****	*以下空白*	***	*****	*****	***

備註：
 1. 本報告共3頁，分離使用無效，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
 2. 低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位；低於定量極限，以<QL表示，QL表示定量極限值。

檢測機構名稱：台旭環境科技中心股份有限公司

檢驗室主管：林家揚

林家揚
 報告專用章



照片存證

內容說明	照 片	內容說明	照 片
儲槽出水口-現況		儲槽出水口-會同人員	
儲槽出水口-樣品		大眾池(高溫池)	
大眾池(高溫池)-樣品		個人湯屋(601)	
個人湯屋(601)-樣品		樣品保存情形	