

正本

景泰順檢驗股份有限公司 函

地 址：苗栗縣竹南鎮佳興里光復路 381 巷 13 號

聯絡人：余成航

電 話：037-775298 分機 301

傳 真：037-552723

受文者：交通部觀光署

發文日期：中華民國 114 年 3 月 15 日

發文字號：(114)景字第 076 號

速別：普通件

密等及解密條件：

附件：溫泉檢驗證明書及相關紀錄文件各 1 份

主旨：檢送「阿湯哥民宿」委託溫泉水檢驗之溫泉檢驗證明書及
相關紀錄文件，請鑒核備查。

正本：交通部觀光署

董事長 周宗緯



交通部觀光署

114/04/16



1140003767

溫泉檢驗證明書

申請單位：阿湯哥民宿

溫泉名稱：泰安溫泉

營業處所：苗栗縣泰安鄉錦水村橫龍山
72-1 號

檢驗單位：景泰順檢驗股份有限公司

地址：苗栗縣竹南鎮佳興里光復路381巷13號

電話：(037)480258 聯絡人：鄒靜芳

(一) 溫泉現地調查結果：

採樣日期：114.03.31

水質特徵	顏色：無色 味道：無味 雜質：無 其他：*	泉溫	使用端出水口：44.1℃ 儲槽出水口：47.6℃ 檢測時氣溫：16.0℃
酸鹼度	使用端出水口 pH 值：7.9 儲槽出水口 pH 值：7.9	溫泉取得方式	☐ 自然湧出 ☐ 開發方式取得 ☒ 溫泉取供事業供水
供給方式	☒ 直接放流不回收 ☐ 部分回流處理再利用 ☐ 自然冷卻 ☐ 加水降溫 ☒ 加熱增溫	換水頻率：使用後直接放流	其他：*

(二) 溫泉成分檢驗結果：

檢驗完成日期：114.04.01

檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法	檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法
	使用端出水口	儲槽出水口			使用端出水口	儲槽出水口	
陽離子成分：				陰離子成分：			
* * *	*	*	*	碳酸氫根離子	2930	2890	滴定法
				硫酸根離子	*	*	*
				氯離子	*	*	*
總溶解固體量	2990	2940	原水過濾法	特殊成分：			
				游離二氧化碳	*	*	推算法

(三) 泉質類別：碳酸氫鹽泉

檢驗證明：

符合溫泉標準合格證章	檢驗機關(構)、團體簽章
1. 泉溫符合溫泉標準第二條 攝氏 30℃ 以上。 2. 泉質符合溫泉標準： 第二條第一款 總溶解固體量大於 500mg/L 以上。 第二條第二款 碳酸氫根離子大於 250mg/L 以上。  景泰順檢驗股份有限公司 符合溫泉標準 合格證章 苗栗縣竹南鎮佳興里光復路381巷13號 TEL: 037-775298	

編號：FX114H00005