

溫泉檢驗證明書

申請單位:龍門溫泉民宿
營業處所:新北市烏來區溫泉街 116 號

溫泉名稱:烏來溫泉
檢驗單位:精準環境股份有限公司
(地址:台北市內湖區行愛路 77 巷 16 號 3 樓)
連絡人:許崇仁 電話:02-8791-1131)

(一)溫泉現地調查結果:

採樣日期: 114.04.21

水質特徵	顏色:透明 味道:無味 雜質:無雜質 其他:無	泉溫	使用端出水口: 61.9℃ 儲槽出水口: 73.1℃ 檢測時氣溫: 25.1℃
酸鹼度	使用端出水口 pH 值:7.9 儲槽出水口 pH 值:7.6	溫泉取得方式	☐ 自然湧出 ☐ 開發方式取得 ☒ 溫泉取供事業供水
供給方式	☒ 直接放流不回收 ☐ 部份回流處理再利用 ☒ 自然冷卻 ☐ 加水降溫 ☐ 加熱增溫		
		換水頻率: 每天放流 其他:*	

(二)溫泉成分檢驗結果:

檢驗完成日期:114.04.21~114.04.22

檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法	檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法
	使用端出水口	儲槽出水口			使用端出水口	儲槽出水口	
陽離子成分:	—	—	—	陰離子成分: 碳酸氫根離子	906	1040	滴定法
總溶解固體量	987	1100	原水過濾法	特殊成分:	—	—	—

(三)泉質類別:碳酸氫鹽泉

檢驗證明:

符合溫泉標準合格證章	檢驗機關(構)、團體簽章
1.泉溫符合溫泉標準第二條攝氏 30 度以上。 2.泉質符合溫泉標準: 第二條第一款總溶解固體量大於 500mg/L 以上。 第二條第二款碳酸氫根離子 250mg/L 以上。	

編號: T25DB010#1~#2