

東典環安科技股份有限公司 函

地址：268 宜蘭縣五結鄉利工二路 99 號

電話：03-9900999 傳真：03-9900998

承辦人：許智明 分機：100

10696

台北市大安區忠孝東路 4 段 290 號 9 樓

受文者：交通部觀光署

發文日期：中華民國 114 年 09 月 02 日

發文字號：(114) 東環字第 09002 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：溫泉檢驗證明書乙份(共 2 張)

主旨：函送 宜蘭縣『櫻花溫泉休閒農場』、花蓮縣『天成逸旅』
等共計 2 家申請溫泉標章，其溫泉檢驗證明書 1 式 1 份如
附件，敬請 備查。

說明：依 貴署 100 年 8 月 3 日觀技字第 10040008481 號公告辦
理。

正本：交通部觀光署

機構代表人：東典環安科技股份有限公司

林正亮



交通部觀光署

114/09/03



溫泉檢驗證明書

申請單位：櫻花溫泉休閒農場

溫泉名稱：宜蘭縣大同溫泉

營業處所：宜蘭縣大同鄉復興村泰雅一路 41 號 1 樓

檢驗單位：東典環安科技股份有限公司
(地址：宜蘭縣五結鄉利工二路 99 號)
(聯絡人：林俊男 電話：03-9900999)

(一) 溫泉現地調查結果：

採樣日期：114/08/21

水質特徵	顏色：無色 味道：無味 雜質：清澈 其他：無	泉溫	使用端出水口：39.0℃ 儲槽出水口：42.5℃ 檢測時氣溫：32.1℃
酸鹼度	使用端出水口 pH 值：7.7 儲槽出水口 pH 值：7.8	溫泉取得方式	☐ 自然湧出 ☒ 開發方式取得 ☐ 溫泉取供事業供水
供給方式	☒ 直接放流不回收 ☐ 部分回流處理再利用 換水頻率：直接放流不回收無換水頻率 ☒ 自然冷卻 ☐ 加水降溫 ☐ 加熱增溫 其他：-		

(二) 溫泉成分檢驗結果：

檢驗完成日期：114/08/22

檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法	檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法
	使用端出水口	儲槽出水口			使用端出水口	儲槽出水口	
陽離子成分： —	—	—	—	陰離子成分： 碳酸氫根離子	1973	2077	滴定法
總溶解固體量	2060	2115	原水過濾法	特殊成分： —	—	—	—

(三) 泉質類別：碳酸氫鹽泉

檢驗證明：

符合溫泉標準合格證章	檢驗機關(構)、團體簽章
1. 泉溫符合溫泉標準第二條攝氏 30℃ 以上。 2. 泉質符合溫泉標準： 第二條第一款 總溶解固體大於 500mg/L。 第二條第二款 碳酸氫根離子大於 250 mg/L。	 

編號：H11408180001001