

溫泉檢驗證明書

申請單位：美樂莊旅社(山水樂會館)

溫泉名稱：北投溫泉

營業處所：台北市北投區中和街20巷6號

檢驗單位：精準環境股份有限公司

(地址：台北市內湖區行愛路77巷16號3樓)

連絡人：許崇仁 電話：02-8791-1131)

(一)溫泉現地調查結果：

採樣日期：112.06.12

水質特徵	顏色：乳白色 味道：硫磺味 雜質：無雜質 其他：無	泉溫	使用端出水口：42.3~42.9℃ 儲槽出水口：52.4℃ 檢測時氣溫：27.3℃
酸鹼度	使用端出水口 pH 值：2.9~3.0 儲槽出水口 pH 值：2.9	溫泉取得方式	☐ 自然湧出 ☐ 開發方式取得 ☒ 溫泉取供事業供水
供給方式	☒ 直接放流不回收 ☐ 部份回流處理再利用 ☐ 自然冷卻 ☐ 加水降溫 ☒ 加熱增溫	換水頻率：每天放流 其他：*	

(二)溫泉成分檢驗結果：

檢驗完成日期：112.06.13~112.06.14

檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法	檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法
	使用端出水口	儲槽出水口			使用端出水口	儲槽出水口	
陽離子成分：	—	—	—	陰離子成分：	—	—	—
總溶解固體量	630	676	原水過濾法	特殊成分： 總硫化物	0.11	0.15	分光光度計/甲烯藍法

(三)泉質類別：硫磺泉

檢驗證明：

符合溫泉標準合格證章	檢驗機關(構)、團體簽章
1. 泉溫符合溫泉標準第二條攝氏30度以上。 2. 泉質符合溫泉標準： 第二條第一款 總溶解固體量大於500mg/L以上。 第二條第三款 總硫化物不得低於0.05(mg/L)	

編號：T23FB003#1~#5