

溫泉檢驗證明書

申請單位：日勝生加賀屋國際溫泉飯店
(日勝生加賀屋國際溫泉飯店股份有限公司)
營業處所：台北市北投區光明路 236 號

溫泉名稱：北投溫泉

檢驗單位：台旭環境科技中心股份有限公司
新北市新莊區五權一路一號四樓之五 (02)2299-0212-4
聯絡人：連怡婷

(一) 溫泉現地調查結果

採樣日期：115.04.14

水質特徵	顏色：微白 味道：有異味 雜質：微濁 其他：無	泉溫	使用端出水口：40.9~59.2℃ 儲槽出水口：63.4℃ 檢測時氣溫：30.4℃
酸鹼度	使用端出水口 pH 值：3.0~3.7 儲槽出水口 pH 值：3.8	溫泉取得方式	☐ 自然湧出 ☐ 開發方式取得 ☒ 溫泉取供事業供水
供給方式	☒ 直接放流不回收 ☐ 部分回流處理再利用 換水頻率：大眾池隨時放流， ☐ 自然冷卻 ☐ 加水降溫 個人湯屋每次換 ☒ 加熱增溫 其他：無		

(二) 溫泉成分檢驗結果：

檢驗完成日期：115.04.15

檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法	檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法
	使用端出水口	儲槽出水口			使用端出水口	儲槽出水口	
總溶解固體量	527	540	原水過濾法				

(三) 泉質類別：單純泉

檢驗證明：

符合溫泉標準合格證章	檢驗機關(構)、團體簽章
1. 泉溫符合溫泉標準第二條攝氏 30 度以上。 2. 泉質符合溫泉標準第二條第一款總溶解固體量 500 mg/L 以上。 	

報告編號：EZ115H0050

P9

O

O

台旭環境科技中心股份有限公司

檢驗室名稱：台旭環境科技中心股份有限公司檢驗室
檢驗室地址：新北市新莊區五權一路一號四樓之五 電話：(02)2299-0212~4
專案編號：EZ115H0050

溫泉樣品檢驗報告

受測單位：日勝生加賀屋國際溫泉飯店
(日勝生加賀屋國際溫泉飯店股份有限公司)
樣品名稱：溫泉水(儲槽出水口)
樣品編號：0050H0010
採樣單位：台旭環境科技中心股份有限公司
採樣地點：台北市北投區光明路236號
聯絡人：連怡婷

委託單位：日勝生加賀屋國際溫泉飯店
(日勝生加賀屋國際溫泉飯店股份有限公司)
採樣時間：115年04月14日09:12~09:24
收樣日期：115年04月14日
報告日期：115年04月28日
報告編號：EZ115H0050-N


檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	溫泉標準	備註
泉溫	63.4	℃	溫泉水中，泉溫檢測法 -溫泉泉溫檢測法	>30℃	
氫離子濃度指數	3.8(63.4℃)	—	NIEA W424.53A	—	
導電度	640	μS/cm	NIEA W203.52C	—	
總溶解固體量	540	mg/L	溫泉水中，溶解固體量 檢測法-原水過濾法	>500 mg/L	
總硫化物	2.02	mg/L	溫泉水中，總硫化物檢測法 -甲烯藍法/呈色時間定量法	>0.1 mg/L	
*****	*以下空白*	***	*****	*****	***

備註：

1. 本報告共13頁，分離使用無效，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
2. 低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位；低於定量極限，以<QL表示，QL表示定量極限值。

檢測機構名稱：台旭環境科技中心股份有限公司

檢驗室主管：林家揚



Handwritten mark: 7.10

台旭環境科技中心股份有限公司

檢驗室名稱：台旭環境科技中心股份有限公司檢驗室
檢驗室地址：新北市新莊區五權一路一號四樓之五 電話：(02)2299-0212~4
專案編號：EZ115H0050

溫泉樣品檢驗報告

受測單位：日勝生加賀屋國際溫泉飯店
(日勝生加賀屋國際溫泉飯店股份有限公司)
樣品名稱：溫泉水(望月)
樣品編號：0050H0020
採樣單位：台旭環境科技中心股份有限公司
採樣地點：台北市北投區光明路236號
聯絡人：連怡婷

委託單位：日勝生加賀屋國際溫泉飯店
(日勝生加賀屋國際溫泉飯店股份有限公司)
採樣時間：115年04月14日09:31~09:41
收樣日期：115年04月14日
報告日期：115年04月28日
報告編號：EZ115H0050-N

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	溫泉標準	備註
泉溫	40.9	℃	溫泉水中，泉溫檢測法 -溫泉泉溫檢測法	>30℃	
氫離子濃度指數	3.1(40.9℃)	—	NIEA W424.53A	—	
導電度	907	μS/cm	NIEA W203.52C	—	
總溶解固體量	504	mg/L	溫泉水中，溶解固體量 檢測法-原水過濾法	>500 mg/L	
總硫化物	0.21	mg/L	溫泉水中，總硫化物檢測法 -甲烯藍法/呈色時間定量法	>0.05 mg/L使用端出水口	
*****	*以下空白*	***	*****	*****	***

備註：

1. 本報告共13頁，分離使用無效，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
2. 低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位；低於定量極限，以<QL表示，QL表示定量極限值。

檢測機構名稱：台旭環境科技中心股份有限公司

檢驗室主管：林家揚




$$P^{\pm} = \frac{1}{2}(\not{p} \pm \not{p}^{\perp}) \quad \text{with} \quad \not{p}^{\perp} = \not{p} - \not{p}^{\parallel} = \not{p} - \frac{\not{p} \not{p}}{p^2} = \not{p} - \frac{p^0}{p} \not{p}^0$$

台旭環境科技中心股份有限公司

檢驗室名稱：台旭環境科技中心股份有限公司檢驗室
檢驗室地址：新北市新莊區五權一路一號四樓之五 電話：(02)2299-0212~4
專案編號：EZ115H0050

溫 泉 樣 品 檢 驗 報 告

受測單位：日勝生加賀屋國際溫泉飯店
(日勝生加賀屋國際溫泉飯店股份有限公司)
樣品名稱：溫泉水(玄冬)
樣品編號：0050H0030
採樣單位：台旭環境科技中心股份有限公司
採樣地點：台北市北投區光明路236號
聯絡人：連怡婷

委託單位：日勝生加賀屋國際溫泉飯店
(日勝生加賀屋國際溫泉飯店股份有限公司)
採樣時間：115年04月14日09:47~10:00
收樣日期：115年04月14日
報告日期：115年04月28日
報告編號：EZ115H0050-N


檢 驗 項 目	檢 驗 值	單 位	檢 驗 方 法	溫 泉 標 準	備 註
泉溫	46.1	℃	溫泉水中，泉溫檢測法 -溫泉泉溫檢測法	>30℃	
氫離子濃度指數	3.0(46.1℃)	—	NIEA W424.53A	—	
導電度	981	μ S/cm	NIEA W203.52C	—	
總溶解固體量	506	mg/L	溫泉水中，溶解固體量 檢測法-原水過濾法	>500 mg/L	
總硫化物	0.03	mg/L	溫泉水中，總硫化物檢測法 -甲烯藍法/呈色時間定量法	>0.05 mg/L使用端出水口	
*****	*以下空白*	***	*****	*****	***

備註：

1. 本報告共13頁，分離使用無效，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
2. 低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位；低於定量極限，以<QL表示，QL表示定量極限值。

檢測機構名稱：台旭環境科技中心股份有限公司

檢驗室主管：林家揚



P.12

O

O

2014
10/14

台旭環境科技中心股份有限公司

檢驗室名稱：台旭環境科技中心股份有限公司檢驗室
檢驗室地址：新北市新莊區五權一路一號四樓之五 電話：(02)2299-0212~4
專案編號：EZ115H0050

溫 泉 樣 品 檢 驗 報 告

受測單位：日勝生加賀屋國際溫泉飯店
(日勝生加賀屋國際溫泉飯店股份有限公司)
樣品名稱：溫泉水(師走)
樣品編號：0050H0040
採樣單位：台旭環境科技中心股份有限公司
採樣地點：台北市北投區光明路236號
聯絡人：連怡婷

委託單位：日勝生加賀屋國際溫泉飯店
(日勝生加賀屋國際溫泉飯店股份有限公司)
採樣時間：115年04月14日10:06~10:18
收樣日期：115年04月14日
報告日期：115年04月28日
報告編號：EZ115H0050-N


檢 驗 項 目	檢 驗 值	單 位	檢 驗 方 法	溫 泉 標 準	備 註
泉溫	59.2	℃	溫泉水中，泉溫檢測法 -溫泉泉溫檢測法	>30℃	
氫離子濃度指數	3.0(59.2℃)	—	NIEA W424.53A	—	
導電度	974	μ S/cm	NIEA W203.52C	—	
總溶解固體量	503	mg/L	溫泉水中，溶解固體量 檢測法-原水過濾法	>500 mg/L	
總硫化物	0.06	mg/L	溫泉水中，總硫化物檢測法 -甲烯藍法/呈色時間定量法	>0.05 mg/L使用端出水口	
*****	*以下空白*	***	*****	*****	***

備註：

1. 本報告共13頁，分離使用無效，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
2. 低於方法偵測極限之測定以“ND”表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位；低於定量極限，以<QL表示，QL表示定量極限值。

檢測機構名稱：台旭環境科技中心股份有限公司

檢驗室主管：林家揚



O

O

台旭環境科技中心股份有限公司

檢驗室名稱：台旭環境科技中心股份有限公司檢驗室
檢驗室地址：新北市新莊區五權一路一號四樓之五 電話：(02)2299-0212~4
專案編號：EZ115H0050

溫泉樣品檢驗報告

受測單位：日勝生加賀屋國際溫泉飯店
(日勝生加賀屋國際溫泉飯店股份有限公司)
樣品名稱：溫泉水(718)
樣品編號：0050H0050
採樣單位：台旭環境科技中心股份有限公司
採樣地點：台北市北投區光明路236號
聯絡人：連怡婷

委託單位：日勝生加賀屋國際溫泉飯店
(日勝生加賀屋國際溫泉飯店股份有限公司)
採樣時間：115年04月14日10:25~10:37
收樣日期：115年04月14日
報告日期：115年04月28日
報告編號：EZ115H0050-N

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	溫泉標準	備註
泉溫	43.6	℃	溫泉水中，泉溫檢測法 -溫泉泉溫檢測法	>30℃	
氫離子濃度指數	3.0(43.6℃)	—	NIEA W424.53A	—	
導電度	976	μS/cm	NIEA W203.52C	—	
總溶解固體量	504	mg/L	溫泉水中，溶解固體量 檢測法-原水過濾法	>500 mg/L	
總硫化物	0.11	mg/L	溫泉水中，總硫化物檢測法 -甲烯藍法/呈色時間定量法	>0.05 mg/L使用端出水口	
*****	*以下空白*	***	*****	*****	***

備註：

1. 本報告共13頁，分離使用無效，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
2. 低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位；低於定量極限，以<QL表示，QL表示定量極限值。

檢測機構名稱：台旭環境科技中心股份有限公司

檢驗室主管：林家揚

林家揚
報告專用章



O

O

2021
12
12

台旭環境科技中心股份有限公司

檢驗室名稱：台旭環境科技中心股份有限公司檢驗室
檢驗室地址：新北市新莊區五權一路一號四樓之五 電話：(02)2299-0212~4
專案編號：EZ115H0050

溫泉樣品檢驗報告

受測單位：日勝生加賀屋國際溫泉飯店
(日勝生加賀屋國際溫泉飯店股份有限公司)
樣品名稱：溫泉水(702)
樣品編號：0050H0060
採樣單位：台旭環境科技中心股份有限公司
採樣地點：台北市北投區光明路236號
聯絡人：連怡婷

委託單位：日勝生加賀屋國際溫泉飯店
(日勝生加賀屋國際溫泉飯店股份有限公司)
採樣時間：115年04月14日10:43~10:55
收樣日期：115年04月14日
報告日期：115年04月28日
報告編號：EZ115H0050-N


檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	溫泉標準	備註
泉溫	45.9	℃	溫泉水中，泉溫檢測法 -溫泉泉溫檢測法	>30℃	
氫離子濃度指數	3.0(45.9℃)	—	NIEA W424.53A	—	
導電度	977	μS/cm	NIEA W203.52C	—	
總溶解固體量	534	mg/L	溫泉水中，溶解固體量 檢測法-原水過濾法	>500 mg/L	
總硫化物	0.11	mg/L	溫泉水中，總硫化物檢測法 -甲烯藍法/呈色時間定量法	>0.05 mg/L使用端出水口	
*****	*以下空白*	***	*****	*****	***

備註：

1. 本報告共13頁，分離使用無效，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
2. 低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位；低於定量極限，以<QL表示，QL表示定量極限值。

檢測機構名稱：台旭環境科技中心股份有限公司

檢驗室主管：林家揚



R15

O

O

1000

台旭環境科技中心股份有限公司

檢驗室名稱：台旭環境科技中心股份有限公司檢驗室
檢驗室地址：新北市新莊區五權一路一號四樓之五 電話：(02)2299-0212~4
專案編號：EZ115H0050

溫泉樣品檢驗報告

受測單位：日勝生加賀屋國際溫泉飯店
(日勝生加賀屋國際溫泉飯店股份有限公司)
樣品名稱：溫泉水(1610)
樣品編號：0050H0070
採樣單位：台旭環境科技中心股份有限公司
採樣地點：台北市北投區光明路236號
聯絡人：連怡婷

委託單位：日勝生加賀屋國際溫泉飯店
(日勝生加賀屋國際溫泉飯店股份有限公司)
採樣時間：115年04月14日11:00~11:10
收樣日期：一年一月一日
報告日期：115年04月28日
報告編號：EZ115H0050-N

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	溫泉標準	備註
導電度	985	$\mu\text{S}/\text{cm}$	NIEA W203.52C	—	
*****	*以下空白*	***	*****	*****	***

備註：

1. 本報告共13頁，分離使用無效，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
2. 低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位；低於定量極限，以<QL表示，QL表示定量極限值。

檢測機構名稱：台旭環境科技中心股份有限公司

檢驗室主管：林家揚



第 7 頁 (共 13 頁)

p. 16

O

O

1000
1000
1000
1000
1000

台旭環境科技中心股份有限公司

檢驗室名稱：台旭環境科技中心股份有限公司檢驗室
檢驗室地址：新北市新莊區五權一路一號四樓之五 電話：(02)2299-0212~4
專案編號：EZ115H0050

溫 泉 樣 品 檢 驗 報 告

受測單位：日勝生加賀屋國際溫泉飯店
(日勝生加賀屋國際溫泉飯店股份有限公司)

委託單位：日勝生加賀屋國際溫泉飯店
(日勝生加賀屋國際溫泉飯店股份有限公司)

樣品名稱：溫泉水(1503)

採樣時間：115年04月14日11:16~11:25

樣品編號：0050H0080

收樣日期：一年一月一日

採樣單位：台旭環境科技中心股份有限公司

報告日期：115年04月28日

採樣地點：台北市北投區光明路236號

報告編號：EZ115H0050-N

聯絡人：連怡婷


檢 驗 項 目	檢 驗 值	單 位	檢 驗 方 法	溫 泉 標 準	備 註
導電度	987	μ S/cm	NIEA W203.52C	—	
*****	*以下空白*	***	*****	*****	***

備註：

1. 本報告共13頁，分離使用無效，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
2. 低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位；低於定量極限，以<QL表示，QL表示定量極限值。

檢測機構名稱：台旭環境科技中心股份有限公司

檢驗室主管：林家揚



第 8 頁 (共 13 頁)

P.17

O

O

台旭環境科技中心股份有限公司

檢驗室名稱：台旭環境科技中心股份有限公司檢驗室
檢驗室地址：新北市新莊區五權一路一號四樓之五 電話：(02)2299-0212~4
專案編號：EZ115H0050

溫泉樣品檢驗報告

受測單位：日勝生加賀屋國際溫泉飯店
(日勝生加賀屋國際溫泉飯店股份有限公司)
樣品名稱：溫泉水(1212)
樣品編號：0050H0090
採樣單位：台旭環境科技中心股份有限公司
採樣地點：台北市北投區光明路236號
聯絡人：連怡婷

委託單位：日勝生加賀屋國際溫泉飯店
(日勝生加賀屋國際溫泉飯店股份有限公司)
採樣時間：115年04月14日11:34~11:43
收樣日期：一年一月一日
報告日期：115年04月28日
報告編號：EZ115H0050-N

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	溫泉標準	備註
導電度	983	$\mu\text{S}/\text{cm}$	NIEA W203.52C	—	
*****	*以下空白*	***	*****	*****	***

備註：

1. 本報告共13頁，分離使用無效，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
2. 低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位；低於定量極限，以<QL表示，QL表示定量極限值。

檢測機構名稱：台旭環境科技中心股份有限公司

檢驗室主管：林家揚

林家揚
報告專用章



O

O

2022-2023
2023-2024
2024-2025
2025-2026

台旭環境科技中心股份有限公司

檢驗室名稱：台旭環境科技中心股份有限公司檢驗室
 檢驗室地址：新北市新莊區五權一路一號四樓之五 電話：(02)2299-0212~4
 專案編號：EZ115H0050

溫泉樣品檢驗報告


受測單位：日勝生加賀屋國際溫泉飯店
 (日勝生加賀屋國際溫泉飯店股份有限公司)
 樣品名稱：溫泉水(1108)
 樣品編號：0050H0100
 採樣單位：台旭環境科技中心股份有限公司
 採樣地點：台北市北投區光明路236號
 聯絡人：連怡婷

委託單位：日勝生加賀屋國際溫泉飯店
 (日勝生加賀屋國際溫泉飯店股份有限公司)
 採樣時間：115年04月14日11:50~12:03
 收樣日期：115年04月14日
 報告日期：115年04月28日
 報告編號：EZ115H0050-N

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	溫泉標準	備註
泉溫	49.8	℃	溫泉水中，泉溫檢測法 -溫泉泉溫檢測法	>30℃	
氫離子濃度指數	3.0(49.8℃)	—	NIEA W424.53A	—	
導電度	980	μS/cm	NIEA W203.52C	—	
總溶解固體量	520	mg/L	溫泉水中，溶解固體量 檢測法-原水過濾法	>500 mg/L	
總硫化物	0.06	mg/L	溫泉水中，總硫化物檢測法 -甲烯藍法/呈色時間定量法	>0.05 mg/L使用端出水口	
*****	*以下空白*	***	*****	*****	***

備註：
 1. 本報告共13頁，分離使用無效，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
 2. 低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位；低於定量極限，以<QL表示，QL表示定量極限值。

檢測機構名稱：台旭環境科技中心股份有限公司
 檢驗室主管：林家揚



P.19

O

O

台旭環境科技中心股份有限公司

檢驗室名稱：台旭環境科技中心股份有限公司檢驗室
檢驗室地址：新北市新莊區五權一路一號四樓之五 電話：(02)2299-0212~4

專案編號：EZ115H0050

溫 泉 樣 品 檢 驗 報 告

受測單位：日勝生加賀屋國際溫泉飯店
(日勝生加賀屋國際溫泉飯店股份有限公司)

樣品名稱：溫泉水(1005)

樣品編號：0050H0110

採樣單位：台旭環境科技中心股份有限公司

採樣地點：台北市北投區光明路236號

聯絡人：連怡婷

委託單位：日勝生加賀屋國際溫泉飯店

(日勝生加賀屋國際溫泉飯店股份有限公司)

採樣時間：115年04月14日12:13~12:25

收樣日期：115年04月14日

報告日期：115年04月28日

報告編號：EZ115H0050-N

檢 驗 項 目	檢 驗 值	單 位	檢 驗 方 法	溫 泉 標 準	備 註
泉溫	53.6	℃	溫泉水中，泉溫檢測法 -溫泉泉溫檢測法	>30℃	
氫離子濃度指數	3.7(53.6℃)	—	NIEA W424.53A	—	
導電度	934	μS/cm	NIEA W203.52C	—	
總溶解固體量	576	mg/L	溫泉水中，溶解固體量 檢測法-原水過濾法	>500 mg/L	
總硫化物	0.05	mg/L	溫泉水中，總硫化物檢測法 -甲烯藍法/呈色時間定量法	>0.05 mg/L使用端出水口	
*****	*以下空白*	***	*****	*****	***

備註：

1. 本報告共13頁，分離使用無效，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
2. 低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位；低於定量極限，以<QL表示，QL表示定量極限值。

檢測機構名稱：台旭環境科技中心股份有限公司

檢驗室主管：林家揚



P.10

O

O

1. The first part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

2. The second part of the document is a list of the names of the persons who were absent from the meeting.

台旭環境科技中心股份有限公司

檢驗室名稱：台旭環境科技中心股份有限公司檢驗室
檢驗室地址：新北市新莊區五權一路一號四樓之五 電話：(02)2299-0212~4
專案編號：EZ115H0050

溫泉樣品檢驗報告

受測單位：日勝生加賀屋國際溫泉飯店
(日勝生加賀屋國際溫泉飯店股份有限公司)
樣品名稱：溫泉水(923)
樣品編號：0050H0120
採樣單位：台旭環境科技中心股份有限公司
採樣地點：台北市北投區光明路236號
聯絡人：連怡婷

委託單位：日勝生加賀屋國際溫泉飯店
(日勝生加賀屋國際溫泉飯店股份有限公司)
採樣時間：115年04月14日12:32~12:42
收樣日期：一年一月一日
報告日期：115年04月28日
報告編號：EZ115H0050-N


檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	溫泉標準	備註
導電度	986	$\mu\text{S/cm}$	NIEA W203.52C	—	
*****	*以下空白*	***	*****	*****	***

備註：

1. 本報告共13頁，分離使用無效，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
2. 低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位；低於定量極限，以<QL表示，QL表示定量極限值。

檢測機構名稱：台旭環境科技中心股份有限公司

檢驗室主管：林家揚



第 12 頁 (共 13 頁)

p.21

O

O



台旭環境科技中心股份有限公司

檢驗室名稱：台旭環境科技中心股份有限公司檢驗室
檢驗室地址：新北市新莊區五權一路一號四樓之五 電話：(02)2299-0212~4
專案編號：EZ115H0050

溫 泉 樣 品 檢 驗 報 告

受測單位：日勝生加賀屋國際溫泉飯店
(日勝生加賀屋國際溫泉飯店股份有限公司)
樣品名稱：溫泉水(821)
樣品編號：0050H0130
採樣單位：台旭環境科技中心股份有限公司
採樣地點：台北市北投區光明路236號
聯絡人：連怡婷

委託單位：日勝生加賀屋國際溫泉飯店
(日勝生加賀屋國際溫泉飯店股份有限公司)
採樣時間：115年04月14日12:50~13:03
收樣日期：115年04月14日
報告日期：115年04月28日
報告編號：EZ115H0050-N

檢 驗 項 目	檢 驗 值	單 位	檢 驗 方 法	溫 泉 標 準	備 註
泉溫	52.6	°C	溫泉水中，泉溫檢測法 -溫泉水溫檢測法	>30°C	
氫離子濃度指數	3.1(52.6°C)	—	NIEA W424.53A	—	
導電度	931	μS/cm	NIEA W203.52C	—	
總溶解固體量	568	mg/L	溫泉水中，溶解固體量 檢測法-原水過濾法	>500 mg/L	
總硫化物	0.14	mg/L	溫泉水中，總硫化物檢測法 -甲烯藍法/呈色時間定量法	>0.05 mg/L使用端出水口	
*****	*以下空白*	***	*****	*****	***


備註：

1. 本報告共13頁，分離使用無效，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
2. 低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位；低於定量極限，以<QL表示，QL表示定量極限值。

檢測機構名稱：台旭環境科技中心股份有限公司

檢驗室主管：林家揚

林家揚
報告專用章



P.22

O

O






照片存證

內容說明	照 片	內容說明	照 片
儲槽出水口-現況		儲槽出水口-樣品	
玄冬-現況		玄冬-樣品	
師走-現況		師走-樣品	
718-現況		718-樣品	

O

O








照片存證

內容說明	照 片	內容說明	照 片
702-現況		702-樣品	
1610-現況		1610-樣品	
1503-現況		1503-樣品	
1212-現況		1212-樣品	

O

O

照片存證

內容說明	照 片	內容說明	照 片
1108-現況		1108-樣品	
1005-現況		1005-樣品	
923-現況		923-樣品	
821-現況		821-樣品	

O

O