

# 溫泉檢驗證明書

申請單位: 宇內溪溫泉戲水區  
 營業處所: 桃園市復興區大利段 210 地號

溫泉名稱: 復興溫泉  
 檢驗單位: 精準環境股份有限公司  
 (地址: 台北市內湖區行愛路 77 巷 16 號 3 樓  
 連絡人: 許崇仁 電話: 02-8791-1131)

(一) 溫泉現地調查結果:

採樣日期: 115.01.13


水質特徵	顏色: 透明 味道: 無味 雜質: 無雜質 其他: 無	泉溫	使用端出水口: 41.5°C 儲槽出水口: *°C 檢測時氣溫: 21.8°C
酸鹼度	使用端出水口 pH 值: 8.7 儲槽出水口 pH 值: *	溫泉取得方式	<input type="checkbox"/> 自然湧出 <input checked="" type="checkbox"/> 開發方式取得 <input type="checkbox"/> 溫泉取供事業供水
供給方式	<input checked="" type="checkbox"/> 直接放流不回收 <input type="checkbox"/> 部份回流處理再利用 <input checked="" type="checkbox"/> 自然冷卻 <input type="checkbox"/> 加水降溫 <input type="checkbox"/> 加熱增溫	換水頻率: 每天放流 其他: *	

(二) 溫泉成分檢驗結果:

檢驗完成日期: 115.01.13-115.01.14

檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法	檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法
	使用端出水口	儲槽出水口			使用端出水口	儲槽出水口	
陽離子成分:	—	—	—	陰離子成分: 碳酸氫根離子	1170	—	滴定法
總溶解固體量	1370	—	—	特殊成分:	—	—	—

(三) 泉質類別: 碳酸氫鹽泉  
 檢驗證明:

符合溫泉標準合格證章	檢驗機關(構)、團體簽章
1. 泉溫符合溫泉標準第二條攝氏 30 度以上。 2. 泉質符合溫泉標準 第二條第一款總溶解固體量 100mg/L 以上。 第二條第二款碳酸氫根離子 250mg/L 以上。	

編號: 26AB145#1



