

溫泉檢驗證明書

申請單位:新綠園溫泉浴室
營業處所:台北市北投區溫泉路 81 號之 1

溫泉名稱:北投溫泉
檢驗單位:精準環境股份有限公司
(地址:台北市內湖區行愛路 77 巷 16 號 3 樓)
連絡人:許崇仁 電話:02-8791-1131)

(一)溫泉現地調查結果:

採樣日期: 112.10.19

水質特徵	顏色:灰白色 味道:溫泉泥味 雜質:泥漿粉粒 其他:無	泉溫	使用端出水口: 42.3 儲槽出水口: 51.6℃ 檢測時氣溫: 31.0℃
酸鹼度	使用端出水口 pH 值:2.7 儲槽出水口 pH 值:3.1	溫泉取得方式	☐ 自然湧出 ☐ 開發方式取得 ☒ 溫泉取供事業供水
供給方式	☒ 直接放流不回收 ☐ 部份回流處理再利用 ☒ 自然冷卻 ☐ 加水降溫 ☐ 加熱增溫		
		換水頻率:	每天放流
		其他:	*

(二)溫泉成分檢驗結果:

檢驗完成日期:112.10.19~112.10.19

檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法	檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法
	使用端出水口	儲槽出水口			使用端出水口	儲槽出水口	
陽離子成分:	—	—	—	陰離子成分:	—	—	—
總溶解固體量	525	520	原水過濾法	特殊成分: 總硫化物	0.41	0.61	分光光度計/甲烯藍法

(三)泉質類別: 硫磺泉

檢驗證明:

符合溫泉標準合格證章	檢驗機關(構)、團體簽章
1.泉溫符合溫泉標準第二條攝氏 30 度以上。 2.泉質符合溫泉標準: 第二條第一款總溶解固體量大於 500mg/L 以上。 第二條第二款總硫化物 1(mg/L)以上,但在溫泉使用事業之使用範圍內,不得低於 0.05(mg/L)	

編號: T23JB007#1~#2

5