

溫泉檢驗證明書

申請單位：情人溫泉民宿

溫泉名稱：烏來溫泉

營業處所：新北市烏來區溫泉街 83 號

檢驗單位：台旭環境科技中心股份有限公司

新北市新莊區五權一路一號四樓之五 (02)2299-0212-4

聯絡人：余嘉娟

(一) 溫泉現地調查結果

採樣日期：114.04.08

水質特徵	顏色：清澈 味道：無味 雜質：無雜質 其他：無	泉溫	使用端出水口：49.5~53.6℃ 儲槽出水口：55.8℃ 檢測時氣溫：24.8℃
酸鹼度	使用端出水口 pH 值：7.4 儲槽出水口 pH 值：7.1	溫泉取得方式	☐ 自然湧出 ☐ 開發方式取得 ☒ 溫泉取供事業供水
供給方式	☒ 直接放流不回收 ☐ 部分回流處理再利用 換水頻率：每次 ☐ 自然冷卻 ☒ 加水降溫 ☐ 加熱增溫 其他：		

(二) 溫泉成分檢驗結果：

檢驗完成日期：114.04.09

檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法	檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法
	使用端出水口	儲槽出水口			使用端出水口	儲槽出水口	
總溶解固體量	902	922	原水過濾法	陰離子成分： 碳酸氫根離子	962	963	滴定法

(三) 泉質類別：碳酸氫鹽泉

檢驗證明：

符合溫泉標準合格證章 1. 泉溫符合溫泉標準第二條攝氏 30 度以上。 2. 泉質符合溫泉標準第二條第一款 溶解固體量 500 mg/L 以上 3. 泉質符合溫泉標準第二條第一款第一項碳酸氫根離子 250 mg/L 以上 	檢驗機關（構）、團體簽章 
--	---

報告編號：EZ114H0068