

溫泉檢驗證明書

申請單位： 瑞穗天合國際觀光酒店

溫泉名稱： 瑞穗溫泉

營業處所： 花蓮縣瑞穗鄉溫泉路 2 段 368 號

檢驗單位： 東典環安科技股份有限公司

(地址：宜蘭縣五結鄉利工二路 99 號)

(聯絡人：林俊男 電話：03-9900999)

(一) 溫泉現地調查結果：

採樣日期：114/04/07

水質特徵	顏色：微黃色 味道：無味 雜質：微濁 其他：無	泉溫	使用端出水口：40.4~41.5°C 儲槽出水口：52.4~38.2°C 檢測時氣溫：21.0°C
酸鹼度	使用端出水口 pH 值：7.8~7.9 儲槽出水口 pH 值：6.8~7.6	溫泉取得方式	<input type="checkbox"/> 自然湧出 <input checked="" type="checkbox"/> 開發方式取得 <input type="checkbox"/> 溫泉取供事業供水
供給方式	<input checked="" type="checkbox"/> 直接放流不回收 <input type="checkbox"/> 部分回流處理再利用 <input checked="" type="checkbox"/> 自然冷卻 <input type="checkbox"/> 加水降溫 <input type="checkbox"/> 加熱增溫		換水頻率：直接放流不回收無換水頻率 其他：-



(二) 溫泉成分檢驗結果：

檢驗完成日期：114/04/08

檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法	檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法
	使用端出水口	儲槽出水口			使用端出水口	儲槽出水口	
陽離子成分： —	—	—	—	陰離子成分： 碳酸氫根離子 氯離子	2925 2625	3417 2715	滴定法 硝酸汞滴定法
總溶解固體量	6708	7115	原水過濾法	特殊成分： —	—	—	—

(三) 泉質類別：氯化物碳酸氫鹽泉

檢驗證明：

<p>符合溫泉標準合格證章</p> <p>1. 泉溫符合溫泉標準第二條攝氏 30°C 以上 2. 泉質符合溫泉標準： 第二條第一款 總溶解固體量大於 500 mg/L 以上。 第二條第二款 碳酸氫根離子大於 250 mg/L 以上。 第二條第二款 氯離子大於 250 mg/L 以上。</p> <div style="text-align: center;">  </div>	<p>檢驗機關(構)、團體簽章</p> <div style="text-align: center;">  </div>
--	--