

溫泉檢驗證明書

申請單位：沙里仙渡假飯店

溫泉名稱：東埔溫泉

營業處所：南投縣信義鄉東埔村開高巷74號

檢驗單位：琨鼎環境科技股份有限公司

(地址：台中市青島一街33-5號6樓B室)

(聯絡人：張靜雯 電話：04-22972731)

(一) 溫泉現地調查結果：

採樣日期：114/09/25

水質特徵	顏色：透明 味道：無味 雜質：略有雜質 其他：—	泉溫	儲槽出水口：49.6℃ 使用端出水口：39.4℃~47.6℃ 檢測時氣溫：27.6℃
酸鹼度	使用端出水口pH值：7.6~7.8 儲槽出水口pH值：7.7	溫泉取得方式	☒ 自然湧出 ☐ 開發方式取得 ☐ 溫泉取供事業供水
供給方式	☒ 直接放流不回收 ☐ 部分回流處理再利用 換水頻率：每次使用後更換 ☒ 自然冷卻 ☐ 加水降溫 ☐ 加熱增溫 其他：—		


(二) 溫泉成分檢驗結果：

檢驗完成日期：114/09/26

檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法	檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法
	使用端出水口	儲槽出水口			使用端出水口	儲槽出水口	
陽離子成分：				陰離子成分：			
—	—	—	—	碳酸氫根離子	262/261/ 250/256	271	滴定法
				氯離子	—	—	硝酸汞 滴定法
總溶解固體	—	—	原水過濾法	特殊成分：	—	—	—
				—			

(三) 泉質類別：碳酸氫根泉

檢驗證明：

符合溫泉標準合格證章	檢驗機關(構)、團體簽章
1. 泉溫符合溫泉標準第二條攝氏30度以上。 2. 泉質符合溫泉標準第二條第一款碳酸氫根離子大於250 mg/L。 	

編號：FQ114C0021