

溫泉檢驗證明書

申請單位：甲山林湯旅

溫泉名稱：烏來溫泉

營業處所：臺北市中山區興安街 56、58、60 號 1 樓、62 號 2 至 9 樓

檢驗單位：亞太環境科技股份有限公司(地址:高雄市三民區灣興街 39 巷 8 號、聯絡人：洪苡滋、電話：(07)392-8088 分機 305)

(一) 溫泉現地調查結果：

採樣日期：114.08.25

水質特徵	顏色：無色 味道：無味 雜質：無雜質 其他：※	泉溫	使用端出水口：35.1~36.0℃ 儲槽出水口：32.4℃ 檢測時氣溫：28.0~34.0℃
酸鹼度	使用端出水口 pH 值：8.5~8.7 儲槽出水口 pH 值：8.0	溫泉取得方式	☐ 自然湧出 ☐ 開發方式取得 ☒ 溫泉取供事業供水
供給方式	☒ 直接放流不回收 ☐ 部分回流處理再利用 換水頻率：每周換水 ☐ 自然冷卻 ☐ 加水降溫 ☒ 加熱增溫 其他：※		

(二) 溫泉成分檢驗結果：

檢驗完成日期：114.08.27

檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法	檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法
	使用端出水口	儲槽出水口			使用端出水口	儲槽出水口	
陽離子成分：	*	*	*	陰離子成分： 碳酸氫根離子	*	*	*
					403	492	滴定法
總溶解固體量	515	590	原水過濾法	特殊成分：	*	*	*

(三) 泉質類別：碳酸氫鹽泉

檢驗證明：

符合溫泉標準合格證章	檢驗機關(構)、團體簽章
1. 泉溫符合溫泉標準攝氏 30 度以上。 2. 泉質符合溫泉標準 總溶解固體量(TDS)大於 500 mg/L。 碳酸氫根離子(HCO ³⁻)大於 250 mg/L。	亞太環境科技股份有限公司 符合溫泉標準合格證章 高雄市三民區灣興街39巷8號 TEL:07-3928088 

觀光傳播局 114.09.16



ANAA1143001721

編號：EC11419639-TWA01

【觀技字第 0944001698 號函認可】

亞太環境科技股份有限公司檢驗室 地址：高雄市三民區灣興街 39 巷 8 號

溫泉檢測類 檢測報告

報告編號：EC11419639-TWA01

報告日期：114/09/08

申請單位：甲山林湯旅

採樣時間：114/08/25 12:41

採樣單位：亞太環境科技股份有限公司

收樣時間：114/08/26 08:00

採樣座標：X：304435 Y：2772088

檢驗編號： TW11400047-03

樣品名稱：若月

聯絡人：黃妃君

採樣地點：臺北市中山區興安街 56、58、60 號 1 樓、62 號 2 至 9 樓

[illegible]

- 聲明書
- 備
- 註
1. 茲保證本報告內容依照交通部觀光署之溫泉標準注意事項規定，秉持公正誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪，公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪 條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。
1. 檢驗項目有標示“*”者，係指該檢測項目經交通部觀光署許可，並依公告檢測方法分析。
2. 本報告僅對該樣品負責，報告不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
3. 泉質類別（註明特性）：碳酸氫鹽泉。

報告專用章
亞太環境科技(股)公司
負責人:黃俊仁
檢驗室主管:施建州



【觀技字第 0944001698 號函認可】

亞太環境科技股份有限公司檢驗室 地址：高雄市三民區灣興街 39 巷 8 號

溫泉檢測類 檢測報告

報告編號：EC11419639-TWA01

報告日期：114/09/08

申請單位：甲山林湯旅

採樣時間：114/08/25 12:27

採樣單位：亞太環境科技股份有限公司

收樣時間：114/08/26 08:00

採樣座標： X：304436 Y：2772091

檢驗編號：TW11400047-02

樣品名稱：乘風


聯絡人：黃妃君

採樣地點：臺北市中山區興安街 56、58、60 號 1 樓、62 號 2 至 9 樓

[illegible]

聲明書 備註

1. 茲保證本報告內容依照交通部觀光署之溫泉標準注意事項規定，秉持公正誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪，公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪 條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。
1. 檢驗項目有標示“*”者，係指該檢測項目經交通部觀光署許可，並依公告檢測方法分析。
2. 本報告僅對該樣品負責，報告不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
3. 泉質類別（註明特性）：碳酸氫鹽泉。



【觀技字第 0944001698 號函認可】

亞太環境科技股份有限公司檢驗室 地址：高雄市三民區灣興街 39 巷 8 號

溫泉檢測類 檢測報告

報告編號：EC11419639-TWA01

報告日期：114/09/08

申請單位：甲山林湯旅

採樣時間：114/08/25 11:40

採樣單位：亞太環境科技股份有限公司

收樣時間：114/08/26 08:00

採樣座標：X：304453 Y：2772070

檢驗編號： TW11400047-01

樣品名稱：溫泉儲槽

聯絡人：黃妃君

採樣地點：臺北市中山區興安街 56、58、60 號 1 樓、62 號 2 至 9 樓

[illegible]

- 聲明書**
1. 茲保證本報告內容依照交通部觀光署之溫泉標準注意事項規定，秉持公正誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪，公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。
- 備註**
1. 檢驗項目有標示“*”者，係指該檢測項目經交通部觀光署許可，並依公告檢測方法分析。
2. 本報告僅對該樣品負責，報告不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
3. 泉質類別（註明特性）：碳酸氫鹽泉。

公司名稱：亞太環境科技股份有限公司

負責人(簽章): 黃俊仁

檢驗室主管(簽名蓋章): 祇建州

採樣人員(簽名蓋章): 楊智

報告專用章
亞太環境科技(股)公司
負責人:黃俊仁
實驗室主管:施建州

林久智

