

溫泉檢驗證明書

申請單位：金泉浴池

溫泉名稱：金山溫泉

營業處所：新北市金山區溫泉路2巷2號

檢驗單位：台旭環境科技中心股份有限公司

新北市新莊區五權一路一號四樓之五 (02)2299-0212-4

聯絡人：連怡婷

(一) 溫泉現地調查結果

採樣日期：114.03.04

水質特徵	顏色：無色 味道：無味 雜質：微濁 其他：無	泉溫	使用端出水口：47.1℃ 儲槽出水口：49.2℃ 檢測時氣溫：20.5℃
酸鹼度	使用端出水口 pH 值：6.7 儲槽出水口 pH 值：6.7	溫泉取得方式	☐ 自然湧出 ☒ 開發方式取得 ☐ 溫泉取供事業供水
供給方式	☒ 直接放流不回收 ☐ 部分回流處理再利用 換水頻率：個人湯屋每次換水 ☒ 自然冷卻 ☐ 加水降溫 ☐ 加熱增溫 其他：		

(二) 溫泉成分檢驗結果：

檢驗完成日期：114.03.05

檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法	檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法
	使用端出水口	儲槽出水口			使用端出水口	儲槽出水口	
陽離子成分： —	—	—	—	陰離子成分： 氯離子	275	280	硝酸汞滴定法
總溶解固體量	912	914	原水過濾法	特殊成分： —	—	—	—

(三) 泉質類別：氯化物泉

檢驗證明：

符合溫泉標準合格證章	檢驗機關（構）、團體簽章
1. 泉溫符合溫泉標準第二條攝氏 30 度以上。 2. 泉質符合溫泉標準第二條第一款總溶解固體量 500 mg/L 以上。 3. 泉質符合溫泉標準第二條第二款第三項氯離子 250 mg/L 以上。	



報告編號：EZ114H0025