

溫泉檢驗證明書

申請單位：福容大飯店 桃園機場捷運 A8
 營業處所：桃園市龜山區復興一路2號3樓

溫泉名稱：淡水溫泉
 檢驗單位：台旭環境科技中心股份有限公司
 新北市新莊區五權一路一號四樓之五 (02)2299-0212-4
 聯絡人：連怡婷

(一) 溫泉現地調查結果

採樣日期：115.04.20

水質特徵	顏色：微黃 味道：無味 雜質：無雜質 其他：無	泉溫	使用端出水口：41.2℃ 儲槽出水口：33.6℃ 檢測時氣溫：29.1℃
酸鹼度	使用端出水口 pH 值：8.4 儲槽出水口 pH 值：8.4	溫泉取得方式	<input type="checkbox"/> 自然湧出 <input checked="" type="checkbox"/> 開發方式取得 <input type="checkbox"/> 溫泉取供事業供水
供給方式	<input checked="" type="checkbox"/> 直接放流不回收 <input type="checkbox"/> 部分回流處理再利用 <input type="checkbox"/> 自然冷卻 <input type="checkbox"/> 加水降溫 <input checked="" type="checkbox"/> 加熱增溫	換水頻率：大眾池隨時放流 其他：無	


(二) 溫泉成分檢驗結果：

檢驗完成日期：115.04.21

檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法	檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法
	使用端出水口	儲槽出水口			使用端出水口	儲槽出水口	
總溶解固體量	1250	15600	原水過濾法	陰離子成分：			
				碳酸氫根離子	346	3690	滴定法
				氯離子	530	7110	硝酸汞滴定法

(三) 泉質類別：氯化物碳酸氫鹽泉

檢驗證明：

符合溫泉標準合格證章 1. 泉溫符合溫泉標準第二條攝氏 30 度以上。 2. 泉質符合溫泉標準第二條第一款總溶解固體量 500 mg/L 以上。 3. 泉質符合溫泉標準第二條第二款第一項碳酸氫根離子 250 mg/L 以上。 4. 泉質符合溫泉標準第二條第二款第二項氯離子 250 mg/L 以上。	檢驗機關(構)、團體簽章 
---	---



報告編號：EZ115H0056

台旭環境科技中心股份有限公司

檢驗室名稱：台旭環境科技中心股份有限公司檢驗室
 檢驗室地址：新北市新莊區五權一路一號四樓之五 電話：(02)2299-0212~4
 專案編號：EZ115H0056

溫泉樣品檢驗報告

受測單位：福容大飯店 桃園機場捷運 A8
 樣品名稱：溫泉水(儲槽出水口)
 樣品編號：0056H0010
 採樣單位：台旭環境科技中心股份有限公司
 採樣地點：桃園市龜山區復興一路2號3樓
 聯絡人：連怡婷


委託單位：福容大飯店股份有限公司林口長庚分公司
 採樣時間：115年04月20日 14:08-14:25
 收樣日期：115年04月20日
 報告日期：115年05月04日
 報告編號：EZ115H0056-N

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	溫泉標準	備註
泉溫	33.6	°C	溫泉水中，泉溫檢測法 -溫泉泉溫檢測法	>30°C	
氫離子濃度指數	8.4(33.6°C)	—	NIEA W424.53A	—	
導電度	24300	μS/cm	NIEA W203.52C	—	
總溶解固體量	15600	mg/L	溫泉水中，溶解固體量 檢測法-原水過濾法	>500 mg/L	
碳酸氫根離子	3690	mg/L	溫泉水中，碳酸氫根離子檢 測法-滴定法	>250 mg/L	
氯離子	7110	mg/L	溫泉水中，氯離子檢測法- 硝酸汞滴定法	>250 mg/L	
*****	*以下空白*	***	*****	*****	***

備註：
 1. 本報告共2頁，分離使用無效，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
 2. 低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位；低於定量極限，以<QL表示，QL表示定量極限值。

檢測機構名稱：台旭環境科技中心股份有限公司
 檢驗室主管：林家揚

林家揚
 報告專用章



台旭環境科技中心股份有限公司

檢驗室名稱：台旭環境科技中心股份有限公司檢驗室
 檢驗室地址：新北市新莊區五權一路一號四樓之五 電話：(02)2299-0212~4
 專案編號：EZ115H0056


溫泉樣品檢驗報告

受測單位：福容大飯店 桃園機場捷運 A8 樣品名稱：溫泉水(男大眾池) 樣品編號：0056H0020 採樣單位：台旭環境科技中心股份有限公司 採樣地點：桃園市龜山區復興一路2號3樓 聯絡人：連怡婷	委託單位：福容大飯店股份有限公司林口長庚分公司 採樣時間：115年04月20日 14:32~14:50 收樣日期：115年04月20日 報告日期：115年05月04日 報告編號：EZ115H0056-N
---	---

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	溫泉標準	備註
泉溫	41.2	°C	溫泉水中，泉溫檢測法 -溫泉泉溫檢測法	>30°C	
氫離子濃度指數	8.4(41.2°C)	—	NIEA W424.53A	—	
導電度	1860	μS/cm	NIEA W203.52C	—	
總溶解固體量	1250	mg/L	溫泉水中，溶解固體量 檢測法-原水過濾法	>500 mg/L	
碳酸氫根離子	346	mg/L	溫泉水中，碳酸氫根離子檢 測法-滴定法	>250 mg/L	
氯離子	530	mg/L	溫泉水中，氯離子檢測法- 硝酸汞滴定法	>250 mg/L	
*****	*以下空白*	***	*****	*****	***

備註：
 1. 本報告共2頁，分離使用無效，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
 2. 低於方法偵測極限之測定以“ND”表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位；低於定量極限，以<QL表示，QL表示定量極限值。

檢測機構名稱：台旭環境科技中心股份有限公司
 檢驗室主管：林家揚







照片存證




內容：儲槽出水口



內容：儲槽出水口-樣品



內容：男大眾池



內容：男大眾池-樣品

