

上準環境科技股份有限公司 函

地 址：台中市工業區 36 路 41 號
聯絡人：劉芊辰
電 話：(04)2358-2525#330
E-mail：Yuchen.liu@tw.eurofinsasia.com
傳 真：(04)2358-2020

受文者：交通部觀光署

發文日期：中華民國 114 年 5 月 16 日
發文字號：(114)上檢字第 1140000280 號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：普通
附件：隨文

主旨：檢送「虹夕諾雅 谷關(汶山企業股份有限公司)」溫泉檢驗證明書乙式乙份，請 查照。

說明：

- 一、依據「溫泉標章申請使用辦法」第 5 條規定辦理。
- 二、「虹夕諾雅 谷關(汶山企業股份有限公司)」溫泉檢驗證明書及檢驗報告資料如附件，本次檢驗依「溫泉標準檢測注意事項」要求，所有測項皆依規定於四十八小時內完成檢驗(檢測完成日期：114 年 05 月 08 日)。



正本：交通部觀光署(溫泉檢驗證明書及檢驗報告資料乙式各一份)

副本：虹夕諾雅 谷關(汶山企業股份有限公司)(檢驗報告資料乙式四份)

交通部觀光署

114/05/19



1140004970

溫泉檢驗證明書

申請單位：虹夕諾雅 谷關
(汶山企業股份有限公司)

溫泉名稱：谷關溫泉區

營業處所：台中市和平區東關路一段溫泉巷 16 號

檢驗單位：上準環境科技股份有限公司

(地址：台中市西屯區工業區 36 路 41 號；

電話：(04)2358-2525；聯絡人：劉曜文)

(一)溫泉現地調查結果：

採樣日期：114.05.06

水質特徵	顏色：透明無色 味道：無明顯味道 雜質：目視無雜質 其他：無其他明顯水質特徵	泉溫	使用端出水口：50.0℃(個人湯屋 308 房)、54.0℃(個人湯屋 309 房)、51.6℃(個人湯屋 406 房)、56.0℃(個人湯屋 409 房)、52.4℃(個人湯屋 411 房)、63.5℃(大眾池) 儲槽出水口：56.6℃(溫泉儲槽) 檢測時氣溫：26.7~28.1℃
酸鹼度	使用端出水口 pH 值：7.8(個人湯屋 308 房)、7.9(個人湯屋 309 房)、7.8(個人湯屋 406 房)、7.8(個人湯屋 409 房)、7.9(個人湯屋 411 房)、7.8(大眾池) 儲槽出水口 pH 值：7.9(溫泉儲槽)	溫泉取得方式	☐ 自然湧出 ☒ 開發方式取得 ☐ 溫泉取供事業供水
供給方式	☒ 直接放流不回收 ☐ 部分回流處理再利用 ☐ 自然冷卻 ☒ 加水降溫 ☐ 加熱增溫		
		換水頻率：個人湯屋每次使用後更換 大眾池每日使用後更換 其他：※	

(二)溫泉成分檢驗結果：

檢驗完成日期：114.05.06~114.05.08

檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法	檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法
	使用端出水口	儲槽出水口			使用端出水口	儲槽出水口	
陽離子成分：	※	※	※	陰離子成分：			
				碳酸氫根離子	357	340	滴定法
				硫酸根離子	15.6	10.4	濁度法
				氯離子	9.8	15.4	硝酸汞滴定法
總溶解固體量	480	426	原水過濾法	特殊成分：			
				游離二氧化碳	12.4	7.8	推算法
				總硫化物	0.30	3.37	分光光度計／甲烯藍法
				總鐵離子	<0.10 (MDL=0.030)	ND (MDL=0.030)	火焰式原子吸收光譜法

(三)泉質類別：碳酸氫鹽泉

檢驗證明：

符合溫泉標準合格證章	檢驗機關(構)、團體簽章
1. 泉溫符合溫泉標準第二條攝氏 30℃ 以上。 2. 泉質符合溫泉標準第二條之碳酸氫根離子大於 250 mg/L 以上。 	

編號：R1140917B11